



График работ
ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на август 2021 года по г.Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Техническое обслуживание КТП-2104				
1.1	Устранение развивающегося дефекта: выключатель нагрузки в ячейке в сторону ТП-248	03.08.2021	03.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
2) Техническое обслуживание КТП-248				
2.1	Устранение развивающегося дефекта: выключатель нагрузки в ячейке в сторону КТП-2104	03.08.2021	03.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
3) Техническое обслуживание ТП-925				
3.1	Устранение развивающегося дефекта: выключатель нагрузки в ячейке в сторону ТП-925	03.08.2021	03.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
4) Техническое обслуживание ТП-233				
4.1	Устранение аварийного дефекта: произвести техническое обслуживание силового трансформатора в ТП-233	04.08.2021	04.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
5) Техническое обслуживание КТП-1464				
5.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.2	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.3	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.4	Восстановить освещение в КТП	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.5	Указать номер трансформатора в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.6	Уплотнить несгораемым материалом места выхода кабелей из каналов	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.7	Закрывать кабель каналы несгораемыми плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.8	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.9	Нанести знак в месте ввода заземляющего проводника (фасад)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.10	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.11	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
5.12	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
5.13	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
5.14	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6) Техническое обслуживание КТП-1460				
6.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.2	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.4	Указать номер трансформатора в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.5	Нанести знак в месте ввода заземляющего проводника (фасад)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.6	Привести нейтраль трансформаторов №1 и №2 в соответствие с требованиями ПТЭЭС	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.7	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора №1 и №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
6.8	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора №1 и №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
6.9	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
6.10	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.11	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
6.12	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

7) Техническое обслуживание КТП-1463				
7.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.2	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.3	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.4	Указать номер трансформатора в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.5	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
7.6	Уплотнить негорючим материалом места выхода кабелей из каналов	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.8	Закрывать кабель каналы негорючими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.9	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
7.10	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8) Техническое обслуживание КТП-1451				
8.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.2	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.4	Нанести диспетчерские наименования на двери	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.5	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
8.6	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
8.8	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
8.9	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
8.10	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9) Техническое обслуживание КТП-33012				
9.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.2	Закрывать кабель каналы негорючими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.3	Уплотнить негорючим материалом места выхода кабелей из каналов	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.4	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.7	Указать номер трансформатора в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
9.8	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10) Техническое обслуживание КТП-33013				
10.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10.2	Указать номер трансформатора в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10.3	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
10.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10.5	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
10.6	Закрывать кабель каналы негорючими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
10.8	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11) Техническое обслуживание КТП-1429				
11.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.2	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.3	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.5	Произвести очистку оборудования от пыли и масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.6	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.7	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.8	Оградить токоведущие части в камере трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.9	Закрепить силовой трансформатор в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.10	Присоединить нейтраль трансформатора к ЗУ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.11	Заменить участок деформированных шин в РУ-0,4кВ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
11.12	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.

12) Техническое обслуживание ТП-968				
12.1	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора №1	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.2	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
12.4	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.5	Закрывать кабель каналы негоряемыми плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.7	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
12.8	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13) Техническое обслуживание ТП-2083				
13.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.2	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.3	Закрывать кабель каналы негоряемыми плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.5	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
13.6	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
13.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.8	Привести нейтралы трансформаторов №1 и №2 в соответствие с требованиями ПТЭЭС	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.9	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
13.10	Нанести на щит освещения ЩО-1 надписи с наименованиями присоединений и установить знак электробезопасности	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14) Техническое обслуживание ТП-2084				
14.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.2	Нанести диспетчерские наименования на двери	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.3	Восстановить освещение в КТП (заменить светильники)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.4	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.5	Закрывать кабель каналы негоряемыми плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.6	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.7	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
14.8	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
14.9	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.10	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.11	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.12	Нанести на щит освещения ЩО-1 надписи с наименованиями присоединений и установить знак электробезопасности	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15) Техническое обслуживание ТП-2085				
15.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.2	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.3	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.4	Закрывать кабель каналы негоряемыми плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.5	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.6	Привести нейтралы трансформаторов №1 и №2 в соответствие с требованиями ПТЭЭС	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.7	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.8	Нанести на щит освещения ЩО-1 надписи с наименованиями присоединений и установить знак электробезопасности	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16) Техническое обслуживание ТП-1991				
16.1	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.2	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.3	Восстановить освещение (заменить светильники), установить защитную арматуру и плафоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.4	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.5	Убрать посторонние предметы из помещения РУ-0,4кВ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.6	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

16.7	Закрывать кабель каналы негорючими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.8	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора №1	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.9	Произвести замену силикагеля трансформатора №1 и №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
16.10	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
16.11	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора №2	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.12	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.13	Нанести температурные отметки на баки трансформаторов	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.14	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.15	Нанести на щит освещения ЩО-1 надписи с наименованиями присоединений и установить знак электробезопасности	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.16	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17) Техническое обслуживание ТП-2043				
17.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.2	Восстановить доступ к ТП-2043 (пристроен к стене забор)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.3	Нанести знак в месте ввода заземляющего проводника (фасад)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.4	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.6	Произвести замену силикагеля трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
17.7	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.8	Привести нейтраль трансформатора в соответствие с требованиями ПТЭЭСС	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.9	Выполнить чистку и покраску корпуса силового трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.10	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
17.11	Нанести на щит освещения ЩО-1 надписи с наименованиями присоединений и установить знак электробезопасности	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17.12	Закрепить силовой трансформатор в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18) Техническое обслуживание КТП-2109				
18.1	Произвести расчистку охранной зоны	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.2	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.3	Нанести знак в месте ввода заземляющего проводника (фасад)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.4	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.7	Уплотнить негорючим материалом места выхода кабелей из каналов	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
18.8	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
19) Техническое обслуживание ТП-202				
19.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.2	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.3	Восстановить освещение в ТП	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.5	Закрывать кабель каналы негорючими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.6	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
19.7	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.8	Выполнить чистку корпуса силового трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.9	Произвести замену силикагеля трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
19.10	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
19.11	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

20) Техническое обслуживание КТП-33009				
20.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.2	Закреть кабель каналы негорящими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.5	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.6	Указать номера и диспетчерские наименования на ячейках в РУ-6кВ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.8	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.9	Закрепить силовой трансформатор в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.10	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
20.11	Произвести замену селикагеля трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
21) Техническое обслуживание ТП-1011				
21.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.2	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.3	Восстановить освещение в ТП	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.4	Закреть кабель каналы негорящими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.6	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.7	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
21.8	Выполнить очистку пола от масла	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21.9	Заменить светильники, установить защитную арматуру и плафоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22) Техническое обслуживание ТП-182				
22.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.2	Установить замки на дверях и ячейках (щитках)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.3	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.4	Разместить нормальную схему	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.6	Закреть кабель каналы негорящими плитами	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.7	Заменить светильники, установить защитную арматуру и плафоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.8	Убрать посторонние предметы из помещений ТП	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23) Техническое обслуживание КТП-1452				
23.1	Разместить нормальную схему	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.2	Произвести расчистку охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.3	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.5	Заменить светильники, установить защитную арматуру и плафоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.6	Произвести замену селикагеля трансформатора	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
23.7	Нанести цветовую маркировку фаз на шины и провода	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.8	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.9	Закрепить силовой трансформатор в камере	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.10	Заменить участок деформированных шин в РУ-0,4кВ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.11	Привести нейтраль трансформатора в соответствие с требованиями ПТЭЭС	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
23.12	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
24) Техническое обслуживание ТП-805				
24.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
24.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
24.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.

24.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
24.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
24.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
24.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
24.8	Нанести диспетчерские наименования на двери	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
24.9	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25) Техническое обслуживание ТП-285				
25.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25.2	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25.4	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
25.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
25.7	Нанести диспетчерские наименования на двери	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
25.8	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
26) Техническое обслуживание ТП-813				
26.1	Нанести диспетчерские наименования на двери	01.08.2021	31.08.2021	
26.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
26.3	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
26.4	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
26.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
27) Техническое обслуживание ТП-871				
27.1	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
27.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора №1 от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
27.3	Нанести подстанционный номер в камерах силовых трансформаторов №1 и №2.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
27.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
28) Техническое обслуживание ТП-887				
28.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
28.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
28.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
28.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
28.5	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29) Техническое обслуживание ТП-873				
29.1	Выполнить заземление дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и камеры трансформатора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
29.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	ВРИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
29.7	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
30) Техническое обслуживание ТП-121				
30.1	Выполнить заземление дверей РУ-0,4кВ и камерах трансформаторов.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
30.2	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
30.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.

30.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
30.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
31) Техническое обслуживание ТП-181				
31.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
31.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
31.3	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
31.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32) Техническое обслуживание ТП-804				
32.1	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32.2	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32.3	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора №1 от масла, пыли и грязи.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32.5	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
32.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-//-	-//-	ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
33) Техническое обслуживание ТП-44				
33.1	Нанести подстанционный номер в камере силового трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
33.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
33.3	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
33.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
33.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-//-	-//-	ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
33.6	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
34) Техническое обслуживание ТП-242				
34.1	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
34.2	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
35) Техническое обслуживание ТП-97				
35.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
35.2	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
35.3	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
35.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
35.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
35.6	Разместить нормальную схему в ТП.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36) Техническое обслуживание ТП-237				
36.1	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36.3	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36.4	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
36.6	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
36.7	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-//-	-//-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.

37) Техническое обслуживание ТП-196				
37.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
37.2	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
37.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
37.4	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
37.5	Нанести подстанционный номер в камере силового трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
38) Техническое обслуживание ТП-127				
38.1	Разместить нормальную схему в ТП.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
38.2	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
38.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
39) Техническое обслуживание ТП-837				
39.1	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
39.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
39.3	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
39.4	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
39.5	Установить термометр и зеркало на силовой трансформатор (нанести отметки на бак)	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
39.6	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А. ВрИО нач. ЭТЛ Такмаков Н.Н.
40) Техническое обслуживание ТП-1262				
40.1	Нанести диспетчерские наименования на двери и ячейки в ТП	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
40.2	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
40.3	Закрывать кабель каналы несгораемыми плитами	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
40.4	Выполнить заземление дверей РУ-6кВ, РУ-0,4кВ и камеры трансформатора	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
40.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
40.6	Указать номинальный ток плавких вставок на предохранителях.	-/-	-/-	Начальник ПУ №2 Плинский В.А.
41) ВЛ-0,4кВ от ф.4 ТП-413 в сторону ул. Фиолентовское шоссе 93/8				
41.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
41.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
41.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
41.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
41.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
42) ВЛ-0,4кВ от КТП-33009 в сторону ж/д №58 по ул. Дорожинского				
42.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
42.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
42.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
42.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
42.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
43) ВЛ-0,4кВ ТП-135 ф.5 в сторону ул. Парковая 10/13				
43.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
43.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
43.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
43.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
43.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
44) ВЛ-0,4кВ ТП-116 от шинной полки РУ-0,4кВ до ж/д №145/6 по ул. Горпищенко				
44.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
44.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
44.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
44.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
44.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

45) ВЛ-0,4кВ от ф.5 РУ-0,4кВ ТП-413 до оп. №13 СТ "Рассвет", участок 69				
45.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
45.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
45.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
45.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
45.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
46) ВЛ-0,4кВ ТП-269 от оп.№1 до ул. Фиолентовское шоссе 77/107				
46.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
46.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
46.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
46.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
46.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
47) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-2143 (оп.№1 - оп.№4)				
47.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
47.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
47.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
47.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
47.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
48) ВЛ-0,4кВ ТП-135 от РЩ-0,4кВ №2 оп.1-оп.14 и от оп.14 до ВУЩ-0,4кВ				
48.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
48.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
48.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
48.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
48.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
49) ВЛ-0,4кВ от ф.6 ТП-1049 до ж/д №34-А/8 по ул. Шабалина				
49.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
49.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
49.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
49.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
49.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
50) ВЛ-0,4кВ от ф.5 ТП-954 в сторону Монастырского шоссе				
50.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
50.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
50.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
50.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
50.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
51) ВЛ-0,4кВ от ф.7 КТП-33020 по ул. Николая Кисляка				
51.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
51.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
51.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
51.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
51.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
52) ВЛ-0,4кВ от ф.3 ТП-357 по ул. Монастырское шоссе				
52.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
52.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
52.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
52.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
52.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

53) ВЛ-0,4кВ от ф.3 ТП-1262 в сторону ул. Облепиховая 69				
53.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
53.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
53.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
53.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
53.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
54) ВЛ-0,4кВ ТП-141 фидер N 2				
54.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
54.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
54.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
54.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
54.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
55) ВЛ-0,4кВ от ф.4 КТП-33026 по ул. Эдельвейсовая				
55.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
55.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
55.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
55.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
55.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
56) ВЛ-0,4кВ от ф.11 ТП-1463 по ул. Горпищенко				
	Произвести расчистку охранной зоны	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
57) ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-2109 по ул. Военных строителей				
57.1	Обновить диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
57.2	Произвести расчистку охранной зоны	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
58) ВЛ-0,4кВ от КТП-33009 по ул. Аэродромное шоссе				
58.1	Выполнить защиту от механических повреждений на участке подъема СИП-а на опору ВЛ	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
58.2	Обновить диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
58.3	Выполнить заземление защиты на участке подъема СИП-а на опору ВЛ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
59) ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-33009 по ул. Дорожнинского				
59.1	Произвести расчистку охранной зоны	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
59.2	Обновить диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
60) ВЛ-6кВ ПС-20 - ТП-1011				
60.1	Обновить диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
60.2	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
60.3	Произвести расчистку охранной зоны	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
60.4	Выполнить заземление защиты на участке подъема кабеля на опору ВЛ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
61) ВЛ-6кВ РП-8 - ТП-182				
61.1	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
61.2	Выполнить провипосадочные мероприятия (просадка грунта, отсутствие гидрозамков на реконструированном участке)	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
61.3	Горизонтальный заземлитель оп.14 не засыпан землей, заглубление менее 0,5м	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
62) ВЛ-6кВ КТП-1452 - КТП-1451				
62.1	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
62.2	Нанести диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

63) ВЛ-6кВ КТП-1452 - ТП-909

63.1	Нанести цветовую маркировку на открыто проложенный заземляющий проводник	01.08.2021	31.08.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
63.2	Нанести диспетчерские наименования и опознавательные знаки на опорах	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
63.3	Произвести расчистку охранной зоны	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

Разработал:


Зам. начальника ПТО



В.К.Кузьмина


Согласовано:

Мастер ПУ №1



Л.А.Максимов

Начальник ПУ №2



В.А.Плинский

ВрИО начальника ЭТЛ



Н.Н.Такмаков



График работ
 ПУ №3 и ПУ №4 на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на август 2021 года по Республике Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Техническое обслуживание КТП-401				
1.1	Закрыть кабельканалы несгораемой неной	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.2	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.3	Привести в нормальное состояние положение кабелей в камере трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.4	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
1.9	Восстановить освещение в КТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2) Техническое обслуживание ТП-21 (Витино)				
2.1	Закрыть кабельканалы несгораемой неной	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2.3	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2.4	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
2.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3) Техническое обслуживание ТП-23				
3.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.3	Закрыть кабельканалы несгораемой неной	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.4	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.5	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
3.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4) Техническое обслуживание ТП-10 (Новофедоровка)				
4.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
4.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
5) Техническое обслуживание ТП-20 (Новофедоровка)				
5.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.

5.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6) ВЛ-10кВ от оп. №75 ПС "Черноморское" - ТП468				
6.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.4	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7) ВЛ-10кВ Ф1029 от оп. №1 ПС "Береговая" - ЦРП 1				
7.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	эл.монт ОВБ ПУ №4
7.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	эл.монт ОВБ ПУ №4
7.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	эл.монт ОВБ ПУ №4
7.4	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	эл.монт ОВБ ПУ №4
8) КЛ-10кВ ТП468 - ТП469				
8.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
9) КЛ-10кВ ТП469 - ТП470				
9.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
10) КЛ-10кВ ТП17 - ТП12				
10.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
11) КЛ-10кВ ТП12 - ТП33				
11.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
12) КЛ-10кВ ТП33 - ТП13				
12.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
13) КЛ-10кВ ТП13 - ТП10				
13.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
14) КЛ-10кВ ТП10 - ТП31				
14.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
15) КЛ-10кВ ТП11 - оп №1				
15.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16) Техническое обслуживание ТП-49 (Плодовое)				
16.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
16.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17) Техническое обслуживание ТП-50(Плодовое)				
17.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18) Техническое обслуживание ТП-13(Гвардейское)				
18.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.

19) Техническое обслуживание ТП-12(Гвардейское)				
19.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
20) КЛ-6кВ ТП1 - ТП2				
20.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
20.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
20.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
22) КЛ-6кВ ТП8- ТП4				
22.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
22.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
22.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
23) КЛ-6кВ ТП50 - ТП ДЭС (Плодовое)				
23.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
23.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
23.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
24) КЛ-6кВ ТП40 - ТП50 (Плодовое)				
24.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
24.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
24.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
25) КЛ-6кВ ТП12 - ТП13 (Гвардейское)				
25.1	Осмотр трассы.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
25.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
25.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
26) ТП-10(Гвардейское)				
26.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
27) ТП-22 (Гвардейское)				
27.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
28) ТП-17 (Гвардейское)				
28.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
29) ТП-280(Феодосия)				
26.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
30) ТП-281 (Феодосия)				
27.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
31) ТП-58 (Феодосия)				
28.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
32) ТП-709 (Краснокамьянка)				
27.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
33) ВЛ- 0,4 - ТП709 (Краснокамьянка)				
28.1	Устранение замечаний Ростехнадзора	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
34) Техническое обслуживание ТП-76(Судак)				
17.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
17.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
35) Техническое обслуживание ТП-191(Судак)				
18.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
18.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.

36) Техническое обслуживание ТП-96(Судак)				
19.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-//-	-//-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-//-	-//-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	01.08.2021	31.08.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-//-	-//-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
19.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-//-	-//-	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.

Разработал:

Мастер ПУ №3



А. А. Бережной

Бригадир ПУ №4



О.А. Чеботарев

Согласовано:

Начальник ПУ №4; №3



А.Ф. Горбачев

Зам. начальника ПТО



В.К. Кузьмина